



Стационарные системы обнаружения
газов и пламени
Каталог принадлежностей
2017

Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

1890086 Коннектор кабеля для релейного модуля Polytron 7000

Коннектор для подключения цепей к опциональному релейному модулю датчика Polytron 7000.



2350302 Комплект для монтажа Polytron Pulsar на трубе

Комплект 4-х U-образных крепящих болтов для монтажа на трубах диаметром 150 мм.



2350306 Модуль цифрового интерфейса AI500

Цифровой интерфейс AI500 – это компактное, устанавливаемое на монтажной рейке DIN устройство, размещаемое в невзрывоопасной зоне. Устройство устанавливает цифровую связь с трассовыми датчиками газов Dräger Polytron Pulsar (до четырех) и обеспечивает простой доступ к их текущим значениям измерения, настройкам и записям внутренних регистраторов данных. 4 - 20 мА и вход дистанционного сброса тревог.



2350325 Комплект для юстировки Polytron Pulsar

Комплект для нацеливания приемника на излучатель газоанализатора Polytron Pulsar с ручным терминалом, тестовыми пластинами и ПО в кейсе.



2350339 Пластина уменьшения апертуры AP800

Если длина трассы не превышает 16 м, на ИЗЛУЧАТЕЛЬ следует установить аттенуатор AP800.



2350514 Комплект однопроходной газовой ячейки (пропан)

Комплект газовой ячейки содержит пропускающую ИК-излучение ячейку, которую можно заполнить газом с концентрацией 100 об. % и ввести в измерительную трассу. Позволяет продемонстрировать непосредственный отклик газоанализатора на углеводороды. Используется при проведении процедуры поверки газоанализатора на пропан или этилен.



2350516 Комплект однопроходной газовой ячейки (метан)

Комплект газовой ячейки содержит пропускающую ИК-излучение ячейку, которую можно заполнить газом с концентрацией 100 об. % и ввести в измерительную трассу. Позволяет продемонстрировать непосредственный отклик газоанализатора на углеводороды. Используется при проведении процедуры поверки газоанализатора на метан.



2350518 Комплект однопроходной газовой ячейки (метан, пропан)

Комплект газовых ячеек содержит пропускающие ИК-излучение ячейки, которые можно заполнить газом с концентрацией 100 об. % и ввести в измерительную трассу. Позволяет продемонстрировать непосредственный отклик газоанализатора на углеводороды. Используется при проведении процедуры поверки газоанализатора на метан, пропан и этилен.



2350519 Комплект для юстировки Polytron Pulsar Этилен

Комплект для нацеливания приемника на излучатель газоанализатора Polytron Pulsar с ручным коммуникатором, тестовыми пластинами (этилен) и ПО в кейсе.



2350520 Пластины тестовые Этилен

Входят в комплект для юстировки 2350519. Имитируют инфракрасное поглощение измеряемых газов. Используются для контроля работоспособности системы.



2350521 Пластины тестовые

Входят в комплект для юстировки 2350325. Имитируют инфракрасное поглощение измеряемых газов. Используются для контроля работоспособности системы.



4209327 Преобразователь симметричного видеосигнала в BNC активный (4 канала)

Обеспечивает подключение видеовыходов от 4-х извещателей пожарных пламени Flame 5000 и преобразование симметричных видеосигналов в стандартный для передачи по коаксиальному кабелю на видеомониторы или видеорегистраторы.



4544098 Коробка соединительная Ex d нерж. сталь

Соединительная коробка для электрического подключения датчиков, обеспечивающая взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Резьба отверстий 3/4 " NPT.



4544099 Коробка соединительная Ex d алюминий

Соединительная коробка для электрического подключения датчиков, обеспечивающая взрывозащиту вида «взрывонепроницаемая оболочка». Резьба отверстий 3/4 " NPT.



4544101 Инструмент магнитный

Магнит для доступа в меню датчиков и/или осуществление процедуры калибровки.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

4544197 Комплект для связи по ИК-каналу Polytron 5xx0/8xx0

Интерфейсный комплект для связи датчиков Polytron 5xx0/8xx0 с сервисным ПО, установленным на ПК.



4544198 Комплект для монтажа Polytron 5xx0/8xx0 на трубе

Позволяет установить датчик на опоре круглого сечения (трубе). Хомуты в комплект поставки не входят.



6806978 Адаптер калибровочный

Насадка для подачи газа на сенсор (термокаталитический или электрохимический, кроме сенсора АС). В комбинации с устройством отбора проб, например, PSD3000 может служить в качестве части системы принудительной подачи проб на сенсор. Имеет 2 штуцера для подключения 1/8" трубок.



6807068 Чехол калибровочный Polytron 7500

Чехол для проведения процедуры калибровки датчиков Polytron 7500.



6809379 Кожух брызгозащитный для АС сенсора

Для защиты электрохимических АС сенсоров от водяных брызг.



6809380 Адаптер калибровочный для АС сенсора

Насадка для подачи газа на электрохимический АС сенсор. В комбинации с устройством отбора проб, например, PSD3000 может служить в качестве части системы принудительной подачи проб на сенсор. Имеет 2 штуцера для подключения 1/8" трубок.




6809381 Комплект для запуска сенсоров HF/HCl L и АС

Комплект, состоящий из пипеток и бутылочек с электролитом. Необходим для заполнения изначально сухих сенсоров HF/HCl L и АС.



6809951 Скобы монтажные Polytron 3000/7000

Для монтажа датчиков на недостаточно плоской поверхности.



6810536 Адаптер калибровочный ВИТОНОВЫЙ

Насадка для калибровки сенсоров (термокаталитических или электрохимических, кроме сенсора АС). Имеет 2 штуцера для подключения 1/8" трубок.



6810537 Фильтр противопылевой для DrägerSensor PR M DD

10 шт. противопылевых фильтров для термокаталитических сенсоров ...DD. При использовании фильтров время установления показаний незначительно увеличивается. Материал: PTFE (Тефлон).



6810796 Кожух брызгозащитный DSIR

Для защиты сенсора от грязи, пыли и водяных брызг.



6810859 Адаптер калибровочный DSIR

Для подачи газовой смеси в процессе калибровки сенсоров Dräger Sensor IR и датчиков Dräger PIR 3000.



6810995 Комплект монтажный DSIR для измерения в трубе

Комплект позволяет монтировать датчик непосредственно на трубе или воздуховоде. Позволяет перевести датчик в удобное для обслуживания положение.



6811135 Кожух всепогодный DSIR

Двойной кожух для защиты от грязи, соли и воздействия брызг воды.



6806743 Фильтр противопылевой для пробоотборной системы

Противопылевой фильтр для установки на пробоотборной точке при использовании с пробоотборным модулем Dräger PSD 3000.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

6811159 Коробка соединительная Ex e (октагональная)

Соединительная коробка для подключения сенсоров. Взрывозащита вида e.



6811161 Коробка соединительная Ex d

Соединительная коробка для подключения сенсоров. Взрывозащита вида d.



6811299 Коробка соединительная Ex e (стандартная)

Соединительная коробка для подключения сенсоров. Взрывозащита вида e.



6811330 Адаптер калибровочно-процессовый DSIR

Насадка для применения с сенсорами DrägerSensor IR и датчиками Dräger PIR 3000. Может применяться для непрерывной подачи газа в процессе работы с системой принудительного отбора проб.



6811415 Кювета проточная технологическая PIR 7x00

Применяется для непрерывной подачи газа в процессе работы датчиков PIR 7x00 с системой принудительного отбора проб.



6811426 Комплект монтажный d

Комплект для монтажа соединительной коробки с взрывозащитой вида d.



6811427 Комплект монтажный e

Комплект для монтажа соединительной коробки с взрывозащитой вида e.



6811490 Ячейка проточная PIR 7000

Позволяет осуществлять калибровку и функциональное тестирование датчика PIR 7000 при воздействии сильного ветра или высоких концентраций газа. Включает также индикатор состояния. Также может применяться в системах с принудительным отбором проб.



6811609 Защита от насекомых PIR 7x00

Устойчивые к УФ излучению сетки для защиты от мелких насекомых. Применяются совместно с брызгозащитным кожухом (6811911/6811912).



6811610 Адаптер калибровочный PIR 7x00

Может использоваться для подачи тестового газа на датчик, оборудованный брызгозащитным кожухом. Не может быть применен с датчиками, оборудованными проточным адаптером или проточной технологической кюветой.



6811625 Индикатор состояния PIR 7000

Используется для отображения зеленого и желтого светового сигнала датчика на двух противоположных сторонах.



6811630 Адаптер для функциональной проверки PIR 7000

Позволяет осуществить функциональное тестирование датчика в безветренных условиях. Не может использоваться для калибровки и поверки датчика. Снабжен индикатором состояния.



6811648 Комплект монтажный PIR 7x00

Комплект для монтажа датчика, используемого с коробкой соединительной вида e.



6811663 Адаптер PIR 7000 для связи с ПК по USB

Для подключения датчика к ПК с установленным ПО Dräger CC Vision GDS или Polysoft.



6811850 Комплект монтажный PIR 7x00 для измерения в трубе

Для установки датчика и проведения измерений непосредственно в трубах.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

6811890 Фильтр гидрофобный PIR 7x00

Защищает измерительную кювету от грязи и пыли. Может быть совмещен с другими аксессуарами.



6811898 Коробка соединительная Ex e PIR 7x00

Соединительная коробка для электрического подключения датчика Dräger PIR 7000 / 7200. Обеспечивает взрывозащиту вида «е».



6811908 Кольцо уплотнительное PIR 7x00

Уплотнительное кольцо потребуется при монтаже датчика с индикатором состояния PIR 7000/7200 (код заказа 6811625/6811920), проточной ячейкой PIR 7000/7200 (код заказа. 6811490/6811910) или адаптером для дистанционной проверки PIR 7000/7200 (код заказа 6811630/6811930), но **без монтажного комплекта** PIR 7000 (код заказа 6811648).



6811910 Ячейка проточная PIR 7200

Позволяет осуществлять калибровку и функциональное тестирование датчика PIR 7200 при воздействии сильного ветра или высоких концентраций газа. Включает также индикатор состояния. Также может применяться в системах с принудительным отбором проб.



6811911 Кожух брызгозащитный PIR 7000

Защита сенсора от брызг и загрязнения.



6811912 Кожух брызгозащитный PIR 7200

Защита сенсора от брызг и загрязнения.



6811915 Адаптер проточный технологический PIR 7x00

Для работы газоанализатора в системе с принудительным отбором проб.



6811920 Индикатор состояния PIR 7200

Используется для отображения зеленого и желтого светового сигнала датчика на двух противоположных сторонах.



6811930 Адаптер для функциональной проверки PIR 7200

Позволяет осуществить функциональное тестирование датчика в безветренных условиях. Не может использоваться для калибровки и поверки датчика. Оборудован индикатором состояния.



6811945 Ячейка проточная PIR 7x00 для работы на трубах

Позволяет осуществлять калибровку и функциональное тестирование датчика PIR 7000 при воздействии сильного ветра или высоких концентраций газа, когда датчик установлен на трубах с комплектом 6811850. Включает также индикатор состояния. Также может применяться в системах с принудительным отбором проб.



6811990 Адаптер для функциональной проверки PIR 7x00 на трубах

Позволяет осуществить функциональное тестирование датчика, когда датчик установлен на трубах с комплектом 6811850. Не может использоваться для калибровки и поверки датчика. Оборудован индикатором состояния.



6812275 Коробка соединительная e-Box Power and Relay

Соединительная коробка для датчиков серий Polytron 5xx0/8xx0 e-версий. Коробка имеет 4 отверстия под кабельные вводы и контакты для подключения к реле.



6812300 Комплект монтажный Polytron 57x0/87x0 для измерения в трубе

Для установки датчика и проведения измерений непосредственно в трубах.



6812420 Коробка соединительная e-Box Power

Соединительная коробка для датчиков серий Polytron 5xx0/8xx0 e-версий. Используется для моделей датчиков без релейного модуля.



6812465 Адаптер процессорный LC

Адаптер используется для непрерывной подачи проб на термокаталитический сенсор измерения низких концентраций газов (LC) при использовании в системе с принудительным отбором проб.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

6812470 Адаптер процессорный DD

Адаптер используется для непрерывной подачи проб на термokatалитический сенсор (DD) при использовании в системе с принудительным отбором проб.



6812480 Адаптер для дистанционной калибровки DD

Адаптер для дистанционной подачи калибровочных смесей на термokatалитический сенсор DD.



6812482 Адаптер для дистанционной калибровки LC

Адаптер для дистанционной подачи калибровочных смесей на термokatалитический сенсор измерения низких концентраций (LC).



6812510 Кожух брызгозащитный Polytron 5000/8000

Рекомендуется для защиты сенсора от воды и пыли.



6812617 Прокладка

Предназначена для монтажа датчиков Polytron 57x0/87x0. Обеспечивает необходимый зазор между монтажной поверхностью и сенсорным элементом (PIR7x00).



6812684 Адаптер выносного сенсора Polytron 8000

Для установки датчика снаружи на расстоянии 5 м, 15 м, 30 м для Polytron 8000.



6812695 Адаптер MEC-сенсора

Адаптер для установки MEC-сенсоров в датчик Polytron 2000.



6812725 Комплект монтажный Polytron 5000/8000 для измерения в трубе

Комплект для монтажа датчиков Polytron 5000/8000 с электрохимическими сенсорами при необходимости измерения непосредственно в трубах.



6812830 Блок удаленного доступа Dräger RAB 7000

Электронный модуль для осуществления удаленной настройки и калибровки датчиков Dräger PIR 7000 и Dräger PIR 7200.



6812868 Ввод кабельный для e-Vox

Кабельный уплотнитель для ввода кабеля в корпус с взрывозащитой в виде «е».



8314034 Программное обеспечение Dräger GasVision

Программное обеспечение для настройки датчиков Polytron 7000.



8315420 Ввод кабельный M20x1.5

Набор кабельных уплотнителей для невзрывозащищенных оболочек.



8317150 Комплект монтажный Polytron 3000/7000 для измерения в трубе

Для установки датчиков Dräger Polytron 3000 или 7000 на вытяжной канал или трубы.



8317270 Кабель выносного сенсора 5 м с разъемом

Для установки сенсора на расстоянии до 5 метров от датчика.



8317275 Адаптер выносного сенсора Polytron 7000

Используется с одним из кабелей 8317270, 8317998 или 8317999 для удаленного монтажа сенсора.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

8317282 Комплект кабельного ввода Polytron 7000

Для подключения нескольких датчиков на одну шину с интерфейсом HART. Набор включает гайку, сальник и 4-полюсную клеммный блок.



8317350 Модуль насосный Polytron 7000

Дополнительный насосный модуль для датчика, обеспечивающий непрерывную подачу анализируемой среды на сенсор.



8317360 Модуль релейный Polytron 7000

Дополнительный модуль, обеспечивающий релейные сигналы (два пороговых реле и одно реле неисправности).



8317409 Конвертер USB-ИК DIRA с кабелем

Конвертер для связи датчиков Polytron серий 5xx0/8xx0 и Polytron 7000 с ПО для настройки параметров.



8317617 Адаптер для монтажа выносного сенсора Polytron на трубе

Используется при необходимости монтажа выносного сенсора, установленного в адаптер 8317275, для измерения в трубах и воздуховодах.



8317618 Донгл данных Polytron

Активизирует регистратор событий, регистратор данных и графическое представление концентрации.



8317619 Донгл сенсора Polytron

Активизирует самотестирование сенсора.



8317860 Донгл диагностики сенсора Polytron

Активизирует самотестирование сенсора, диагностическую функцию сенсора, и показывает оставшийся срок службы сенсора.



8317976 Адаптер для модуля насосного Polytron 7000 для AC сенсора

Специальный адаптер насоса для DrägerSensor AC. Используется только совместно с калибровочным адаптером AC (6809380).



8317990 Узел стыковочный Polytron 3000/7000

Док-модуль для датчиков Polytron 3000/7000. Сначала монтируется данный модуль, а потом в него вставляется датчик.



8317998 Кабель выносного сенсора 15 м с разъемом

Для установки сенсора на расстоянии до 15 метров от датчика.



8317999 Кабель выносного сенсора 30 м с разъемом

Для установки сенсора на расстоянии до 30 метров от датчика.



8318376 Ключ специальный PEX 3000

Специальный инструмент для открытия пружинных зажимов.



8319029 Комплект кабельного ввода HAWKE Polytron 3000/7000

Для подключения кабеля к датчику.



8320900 Адаптер для модуля насосного Polytron 7000

Обеспечивает подачу измеряемой смеси на сенсор датчика Polytron 7000 при использовании.



Перечень принадлежностей для датчиков

Принадлежности приведены в порядке возрастания их заказных номеров.

8322015 Адаптер калибровочный VarioGard 3x00

Для подачи калибровочной газовой смеси на измерительные преобразователи системы VarioGard при выполнении процедуры калибровки.



8322016 Комплект программного обеспечения VarioGard 3x00 (в составе с USB адаптером)

Для конфигурирования системы VarioGard.

8323305 Кабель выносного сенсора 5 м с разъемом версия d

Для установки сенсора на расстоянии до 5 метров от датчика.



8323315 Кабель выносного сенсора 15 м с разъемом версия d

Для установки сенсора на расстоянии до 15 метров от датчика.



8323330 Кабель выносного сенсора 30 м с разъемом версия d

Для установки сенсора на расстоянии до 30 метров от датчика.



8323404 Адаптер для монтажа выносного сенсора Polytron на коробе

Позволяет смонтировать выносной сенсор, установленный в адаптер 8317275 на коробах (например, воздуховодах систем вентиляции).



8323677 Узел стыковочный Polytron 2000

Док-модуль для датчиков Polytron 2000. Сначала монтируется данный модуль, а потом в него вставляется датчик.



8324093 Адаптер калибровочно-процессовый для АС сенсора

Адаптер для выполнения процедуры калибровки датчиков с АС сенсорами или для непрерывной подачи измеряемой среды на сенсор при использовании с системой принудительного отбора проб.

